



تقرير مصحف مستورد يتضمن أخطاء مطبعية

إخلاء مسؤولية: تخلي إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين مسؤوليتها عن دخول أو تداول هذه الطبعة من المصحف بسبب وجود أخطاء فيها. وتأمل الإدارة من الجميع التعاون في استبعاد أي نسخة من هذا المصحف، أو إرسالها إلى مقر الإدارة بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الجفير بالقرب من مركز أحمد الفاتح الإسلامي، أو عن طريق البريد الخاص بالوزارة ص ب 560 المنامة – مملكة البحرين.

للاستفسار والتواصل: quran@moia.gov.bh

وصف الطبعة: القرآن الكريم – مصباح LED

رقم الطبعة: غير متوفرة

سنة الطبعة: غير متوفرة

دار النشر: اقرأ

بلد النشر: الصين



• يوجد قطع عند ابتداء كل قارئ بالآية أو المقطع القرآني بعد الوقف، فإذا ابتداء ذهب الحرف الأول فلا يُسمع، وهكذا في كل قراءة القراء. وهذا خلل من الجهاز الإلكتروني.

• يوجد أخطاء في أسماء القراء كاسم: علي بن عبدالرحمن الحذيفي، عبدالله المطرودي، أبوبكر الشاطري.

• يوجد خلط في السور بين المقرئين السديس والشريم

